

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности  
по г.Сорочинску и Сорочинскому району  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

**Заключение № 2**  
**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям**  
**пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 50 мин. 01 февраля 2016г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области  
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, город Сорочинск, ул.Пионерская, дом 1; Оренбургская область, город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 89; Оренбургская область, город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 185а; Оренбургская область, город Сорочинск, 2 микрорайон, д. 36А; Оренбургская область, город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 18; Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Железнодорожная, д. 6; Оренбургская область, Сорочинский район п.Войковский, ул.Советская, 2а.

Вывод по результатам обследования:

объекты защиты соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении дополнительного образования детей и взрослых

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области (461900, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Красноармейская, дом 3), ИНН 5617005255

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности  
по г. Сорочинску и Сорочинскому району

подполковник внутренней службы Торопчин В.А.  
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5617005255

«01» февраля 2016 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
по г.Сорочинску и Сорочинскому району  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

Акт № 2

по результатам рассмотрения заявления

01 февраля 2016 года

г. Сорочинск  
(место составления акта)

16 ч. 50 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и Сорочинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области  
в период с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 50 мин. 01 февраля 2016г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица в зданиях и помещениях безвозмездно арендуемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области  
расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, город Сорочинск, ул.Пионерская, дом 1; Оренбургская область, город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 89; Оренбургская область, город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 185а; Оренбургская область, город Сорочинск, 2 микрорайон, д. 36А; Оренбургская область, город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 18; Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Железнодорожная, д. 6; Оренбургская область, Сорочинский район п.Войковский, ул.Советская, 2а.

совместно с директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области Пеннер Н.В.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

- г. Сорочинск, ул.Пионерская, дом 1
- Помещение спортивного зала общей площадью 151,6 м<sup>2</sup>, расположено на первом этаже двухэтажного здания школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.
  - Отопление здания от отдельно стоящей котельной, соответствует требованиям норм.
  - Электроосвещение в помещениях здания осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнен 27.03.2013г. ООО «Элком». Соединения электропроводов выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.
  - В помещении спортивного зала фактически 20 детей и 1 человек педагогического персонала. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.
  - Из помещения спортивного зала выполнено два эвакуационных выхода (один непосредственно наружу, а второй в коридор здания школы). Ширина эвакуационных выходов (требуется 0,8м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 21 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
  - Помещение обеспечено первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два ОП-4 дата следующей перезарядки август 2017 года, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
  - Помещения здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию в 2009 году, монтаж производился ООО «Сигнал». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
  - Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «БА-ЯРД» от 01.01.2016г. № 9/16. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 31/ТО.
  - Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
  - Здание средней школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 20 и 180 метрах от здания школы. Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются. Указатели месторасположения пожарных гидрантов также имеется.



- Противопожарные разрывы от зданий школ до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре имеется, приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность имеется, руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. Наглядная противопожарная пропаганда проводится.

город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 89

- Помещение спортивного зала общей площадью 147,6м<sup>2</sup>, помещения музея общей площадью 47,3м<sup>2</sup> и кабинет хореографии общей площадью 63 м<sup>2</sup> расположены в двухэтажном здании школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.

- Отопление здания школы центральное, соответствует требованиям норм.

- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнен 10.08.2010г. СКЭС филиал «ОКЭС». Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.

- В помещениях 30 посадочных мест. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.

- Из здания школы с первого этажа выполнено пять эвакуационных выходов непосредственно наружу (один из коридора, два из лестничной клетки, один из класса трудового обучения и один из спортивного зала). Со второго этажа выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу через лестничные клетки. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 25м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка стен путей эвакуации отсутствует.

- Помещения здания школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется шесть огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки 2017 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 16 августа 2007 года, монтаж производился ООО «ВДПО». Объект оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".

- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «БА-ЯРД» от 01.01.2016г. № 10/16. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 33/ТО.

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).

- Здание школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 20 и 120 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются. Указатели месторасположения пожарных гидрантов также имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 185а

- Помещение спортивного зала общей площадью 152,4 м<sup>2</sup> и два учебных кабинета общей площадью 74 м<sup>2</sup> расположены в двухэтажном здании школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.

- Отопление здания школы центральное, соответствует требованиям норм.

- Электроосвещение в помещениях здания осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнен 25.09.2013г. Соединения электропроводов выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.

- В помещении 58 посадочных мест. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.

- Из здания с первого этажа выполнено десять эвакуационных выходов непосредственно наружу (один из вестибюля, три из коридора первого этажа, два из лестничных клеток, один из спортзала, один из мастер-



ской, один из столовой, один из кухни). Со второго этажа выполнено три эвакуационных выхода непосредственно наружу через лестничные клетки, оборудованные дверьми с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 60м / фактически 32 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.

- Помещения здания школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется девятнадцать огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки январь 2019 года, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «БА-ЯРД» от 01.01.2016г. № 22/16. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 28/ТО.

- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 26.12.2014г. № 97 и от 26.12.2014г. № 109/ТО.

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).

- Здание средней школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 25 и 50 метрах от здания школы. Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, акт проверки 40 ПЧ г.Сорочинска от 15.05.13 г. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

#### город Сорочинск, 2 микрорайон, д. 36А

- Учебный кабинет № 103 общей площадью 56,3м<sup>2</sup>, расположен в трехэтажном здании школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.

- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.

- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнены 15.12.2014г. ООО «ЭЛКОМ». Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.

- В учебном кабинете № 103 30 посадочных мест. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.

- Из здания школы с первого этажа выполнено девять эвакуационных выходов непосредственно наружу (один из спортивного зала, три из вестибюлей, три из коридора один из мастерской и один из помещения столовой). Со второго этажа выполнено четыре эвакуационных выхода непосредственно наружу (два через лестничные клетки, один из помещения актового зала по лестнице 2-го типа и один из помещения актового зала по лестнице 3-го типа). С третьего этажа выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу через лестничные клетки. Из подвала выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности, протяженность пути эвакуации (требуется 60м / фактически 58 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Участки пути эвакуации здания покрыты линолеумом.

- Помещения здания школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется тридцать огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки 2017 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

- Помещения здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 2006 год, монтаж производился ООО «Современная противопожарная защита». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".



- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «БА-ЯРД» от 01.01.2016г. № 5/16. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 34/ТО.

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).

- Здание средней школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 45м и 75 метрах от здания школы. Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

#### город Сорочинск, ул.К.Маркса, дом 18

- Помещение спортивного зала общей площадью 77 м<sup>2</sup> и учебный кабинет общей площадью 44 м<sup>2</sup>, расположены в двухэтажном здании школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.

- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.

- Электроосвещение в помещениях здания осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнен 23.08.2012г. ООО «ЭЛКОМ». Соединения электропроводов выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.

- В учебном кабинете 30 посадочных мест. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.

- Из здания школы с первого этажа выполнено шесть эвакуационных выходов непосредственно наружу (два из лестничных клеток, два из коридора, один из класса трудового обучения и один из подсобного помещения). Со второго этажа здания выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу через лестничные клетки. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 38 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.

- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется два огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки 2018 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 10 ноября 2011 года, сигналы системы передается в пожарную часть с помощью программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг», монтаж производился ООО «Феникс и К».

- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 08. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 29/ТО.

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).

- Здание средней школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от пожарного гидранта расположенного в 180 метрах от здания школы и пожарного водоема V-12м<sup>3</sup> в 30 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к пожарному гидранту и пожарному водоему, а также указатели их месторасположения имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 08.

- Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 29/ТО.



город Сорочинск, ул. Железнодорожная, д. 6

- Помещение спортивного зала общей площадью 149 м<sup>2</sup>, помещение танцевального зала общей площадью 32 м<sup>2</sup>, помещение музея общей площадью 38,7 м<sup>2</sup>, музыкальный кабинет общей площадью 47,9 м<sup>2</sup> и учебный кабинет общей площадью 47 м<sup>2</sup> расположены на первом этаже двухэтажного здания школы. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля мягкая по битумной мастике, степень огнестойкости II.
- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнены 14.01.2011г. ОАО «Оренбургэнергообл». Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.
- В помещениях расположено 67 посадочных мест. Ночью в помещениях здания школы находится один человек.
- Из помещений здания школы с первого этажа выполнено семь эвакуационных выходов непосредственно наружу (один из лестничной клетки, один из вестибюля, один из помещения столовой, один из помещений кухни, один из класса трудового обучения, один из помещения спортивного зала и один кадетского класса). Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 36 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется восемь огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки декабрь 2018 года, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 30 декабря 2008 года, монтаж производился ООО «ВДПО». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Энергопром» от 30.12.2015г. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 35/ТО.
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 15 и 170 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.
- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.
- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

Сорочинский район, п. Войковский, ул. Советская, 2а

- Помещение спортивного зала общей площадью 199,28 м<sup>2</sup>, кабинет ОБЖ общей площадью 60,1 м<sup>2</sup>, помещение музея общей площадью 17,31 м<sup>2</sup>, кабинет технологии общей площадью 28,4 м<sup>2</sup> и учебный кабинет общей площадью 47 м<sup>2</sup> расположены в Здание школы двухэтажное с подвалом площадью 2847,39 м<sup>2</sup>. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II, с водоснабжением отсутствует.
- Отопление здания школы от отдельно стоящей котельной, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнены 09.04.2011г. ООО «ЭЛКОМ» (протоколы № 230/1, 230/2, 230/3). Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.
- Из здания школы с первого этажа выполнено семь эвакуационных выходов непосредственно наружу (один из фойе, один из лестничной клетки, два из помещения столовой, один из класса трудового обучения, один из коридора и один из помещения спортивного зала). Со второго этажа выполнено три эвакуационных выхода (два через лестничные клетки и один по наружной металлической лестнице). Из подвального этажа выполнен один эвакуационный выход непосредственно наружу. Ширина эвакуационных выходов (требуется



ся 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 31м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.

- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется десять огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки май 2016 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 17 октября 2006 года, монтаж производился ООО «ВДПО». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".

- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «БА-ЯРД» от 01.01.2016г. № 133/16. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2015г. № 62/ТО.

- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).

- Здание школы обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от двух пожарных гидрантов расположенных в 30 метрах и 80 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

2) в ходе обследования установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области Пеннер Н.В.

« 1 » 02 20 16 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области Пеннер Н.В.

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении дополнительного образования детей и взрослых.

« 1 » 02 20 16 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа

Обследование проводил:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности - государственный инспектор г.Сорочинска и Сорочинского района по пожарному надзору майор вн. службы М.А. Атаманов

« 01 » 02 20 16 г.

М.Л.П.

(подпись)

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999